

防城港市港口区恒力海悦城“9·2”高处坠落事故调查报告

2022年9月2日上午9时左右,港口区渔洲坪街道恒力海悦城一期10#楼燃气设施入户项目施工期间,发生一起工人高处坠落事故,造成1人死亡。

事故发生后,根据《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院第493号令)的相关规定,经港口区人民政府批准,成立了由区政府分管领导为组长,市住建、市城管、区应急、区卫健、区公安、区总工会、区人社、渔洲坪街道办等部门为成员的事故调查组,开展事故调查工作。事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则,通过现场勘查、调查取证、综合分析,查明了事故发生的经过和原因,认定了事故性质和责任。现将有关情况报告如下:

一、事故概述

(一) 事故发生时间: 2022年9月2日上午9时左右。

(二) 事故发生单位: 河北代中人力资源服务有限公司。

(三) 事故发生地点: 港口区渔洲坪街道恒力海悦城一期10#楼燃气设施入户项目施工现场。

(四) 事故类别: 高处坠落。

(五) 伤亡人数: 死亡1人。

二、事故发生相关单位及人员的基本概况

(一) 防城港恒冠房地产开发有限公司 (以下简称恒冠公司), 成立于2019年1月28日; 注册资本100000000元整 (大写: 壹亿元整); 公司法定代表人: 陈孝力; 统一社会信用代码: 91450602MA5NLJQU47 (1-1); 注册地址: 防城港市港口区桃花湾片区拥军路南侧海悦城11#楼; 营业期限: 长期; 经营范围: 房地产开发经营; 建筑工程专业承包; 园林绿化工程; 土石方工程施工; 房屋租赁; 清洁服务; 建筑机械、工具及零配件维修; 花卉、建筑材料的销售。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动。)

恒冠公司系恒力海悦城一期10#楼燃气设施入户项目建设单位。

(二) 防城港中燃城市燃气发展有限公司 (以下简称中燃公司) , 成立于2006年1月23日; 注册资本30415900元人民币整 (大写: 叁仟零肆拾壹万伍仟玖佰元整) ; 公司法定代表人: 芮勤; 统一社会信用代码: 914506007821043139 (1-1) ; 注册地址: 防城港市港口区迎宾街39号红树林大厦西塔楼11楼; 营业期限: 2006年1月23日至2036年1月22日; 经营范围: 燃气管网及相关设施和设备投资、设计、建设、运营和维护; 燃气的开发、生产、储运、输配、充装、销售(含石油液化气); 车用燃气的销售及加气站的投资、建设、经营、维护; 对分布式能源、集中供热项目、供热系统技术的投资、咨询、服务; 太阳能光伏发电系统技术咨询、服务; 充电桩建设、运营管理; 汽车充电服务; 燃气计量器具的设计、生产、销售、检测及维修; 燃气设备、燃气用具、仪器仪表及配件的销售、安装、维修, 及厨房设备、厨房用具及配件、橱柜、五金电器、百货、饮用水、净水设备、酒店设备装饰材料(除危险品)、锅炉、热水炉及配套设备的销售; 危险品车辆租赁、普通货运、道路危险货物运输(2类1项); 广告代理、保险代理; 汽车综合服务、便利店经营; 场地租赁、房屋租赁; 商务信息咨询; 建筑工程施工总承包; 市政公用工程总承包; 石油化工工程施工总承包; 消防设施工程专业承包; 城市及道路照明工程专业承包; 环保工程专业承包; 园林绿化; 机械设备销售、安装、维修; 工程项目管理; 建筑劳务分包。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动。)

中燃公司系恒力海悦城一期10#楼燃气设施入户项目发包单位。

(三) 四川省城市建设工程咨询集团有限公司 (以下简称四川城建公司) 成立于1998年11月23日; 注册资本36000000元整 (大写: 叁仟陆佰万元整) ; 公司法定代表人: 孙河川; 统一社会信用代码: 915100007091662270; 注册地址: 四川省成都市天府新区华阳街道天府大道南段846号; 营业期限: 1998年11月23日至9999年12月31日; 经营范围: 许可项目: 建设工程监理; 公路工程监理; 水利工程建设监理; 水运工程监理; 地质灾害治理工程监理; 文物保护工程监理; 建设工程设计; 人防工程设计; 地质灾害治理工程设计; 文物保护工程设计; 建设工程勘察; 地质灾害治理工程勘察; 文物保护工程勘察; 建设工程施工; 建设工程质量检测; 住宅室内装饰装修; 建筑智能化系统设计; 国土空间规划编制; 安全评价业务。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动, 具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) 一般项目: 工程造价咨询业务; 工程管理服务; 单建式人防工程监理; 工业工程设计服务; 土石方工程施工; 石油天然气技术服务; 工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外); 招投标代理服务; 软件开发; 对外承包工程; 规划设计管理; 环保咨询服务; 水利相关咨询服务; 公共安全管理咨询服务; 咨询策划服务; 企业管理咨询; 土地调查评估服务; 人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务)。(除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动)

四川城建公司系恒力海悦城一期10#楼燃气设施入户项目监理单位。

(四) 深圳乐邦建设工程有限公司 (以下简称乐邦公司) , 成立于2019年1月28日; 注册资本: 40000000元整 (大写: 肆仟万元整) ; 公司法定代表人: 李正伟; 统一社会信用代码: 91440300MA5FG81J05; 注册地址: 深圳市罗湖区东门街道城东社区深南东路2028号罗湖商务中心1913; 营业期限: 2019年1月28日至无固定期限; 经营范围: 建筑工程、园林绿化工程、路桥工程、市政工程、钢结构工程、地基工程、土石方工程、建筑装饰工程、防水工程、防腐保温工程、水电安装工程、体育场工程、交通设施工程的施工; 隔离栏、防护网、栏杆、护栏、楼梯扶手的安装; 景观照明亮化工程、拆迁工程、机电设备安装工程、安防工程、室内装潢及设计工程、景观工程施工; 五金交电、水泵及配件、机电设备、工程机械设备及配件、电线电缆、建筑防水材料、环保设备、照明电器、交通设施、电源开关、体育用品、金属材料、酒店用品、塑料制品、包装材料、阀门、管道配件、水性涂料、劳保用品、轴承及配件、标准件、紧固件、钢材、建筑材料、照明设备、仪器仪表、不锈钢制品、木材、电脑及配件、电子产品、日用百货、化工原料及产品(易燃易爆危险品除外)、丝网制品的销售。许可经营项目是深圳乐邦建设工程有限公司对外投资2家公司。

乐邦公司系恒力海悦城一期10#楼燃气设施入户项目承包单位。

(五) 河北代中人力资源服务有限公司 (以下简称代中公司) 成立于2019年4月23日; 注册资本: 10000000元整 (大写: 壹仟万元整); 公司法定代表人: 梁猛; 统一社会信用代码: 91130101MA0DFRTX95; 注册地址: 石家庄高新区长江大道315号创新大厦B座22层35-1; 营业期限: 2019年4月23日至无固定期限; 经营范围: 人力资源服务; 建筑工程劳务分包、国内劳务派遣; 档案管理服务; 企业管理咨询; 家政服务; 设计、制作、代理国内广告业务, 发布国内户外广告业务; 物业管理; 企业形象策划; 会议及展览展示服务; 房屋租赁; 建筑安装工程施工; 燃气管道安装。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)。

代中公司系恒力海悦城一期10#楼燃气设施入户项目劳务分包单位。

(六) 郑守颜, 男, 汉族, 1971年4月15日出生, 身份证号: 4*****2, 户籍地为广西钦州市钦南区康熙岭镇板坪村委会围二队6-1号, 系代中公司聘用人员, 派遣到恒力海悦城一期10#楼燃气设施入户项目施工的工人。

(七) 李兴峰, 男, 汉族, 1979年2月6日出生, 身份证号: 6*****0, 户籍地为甘肃省庆阳市西峰区南大街***号, 系代中公司聘用人员, 在恒力海悦城一期10#楼燃气设施入户项目施工中任施工队长职位。

(八) 李朝贵, 男, 汉族, 1962年2月8日出生, 身份证号: 5*****3, 户籍地为四川省彭州市天彭镇南大街9**号平房***号, 系四川城建公司监理员。

(九) 死亡人员的基本情况, 赵成航, 男, 52岁, 身份证号: 2*****X, 住防城港市港口区阳光海岸四期19栋*单元2**5室, 系代中公司聘用人员, 派遣到恒力海悦城一期10#楼燃气设施入户项目施工的工人。

二、事故发生经过和事故救援及事故善后处理情况

(一) 事故发生经过及救援情况

2022年9月2日上午7点30分左右, 赵成航、郑守颜、张立等3人到恒力海悦城一期10#楼1单元3层施工现场开始工作。郑守颜、张立在给将要安装的燃气管补刷油漆, 赵成航在做燃气管道安装的其他工作。8时40分左右, 李朝贵到施工现场检查, 怀疑油漆质量有问题, 便询问赵成航使用油漆的品牌, 并到赵成航告知的油漆存放位置去查看。李朝贵在查看油漆品牌发现不对时, 回头找赵成航, 发现赵成航已不在1单元3层施工现场, 便到周边寻找。9时左右, 李朝贵在2单元3层发现赵成航趴在2单元北面阳台一侧的楼底地面上一动不动, 疑似是坠楼下去的。随后, 李朝贵立即拨打120急救电话, 并向四川城建、中燃、乐邦、代中等公司相关领导和人员汇报相关情况。过了约10分钟, 因未见救护车到来, 遂二次拨打120急救电话, 并拨打了110报警。9时20分左右, 120救护车、110警车相继到达现场, 经医护人员现场检查, 确认赵成航已无生命体征。

(恒力海悦城一期10#楼1单元、2单元是相分隔开的, 在1单元、2单元3层的阳台有露台相接, 中间有隔栏隔开。)

(二) 事故善后处理情况

事故发生后，港口区相关部门及时督促协调事故发生单位妥善处理善后工作。2022年9月2日，事故发生的相关单位紧急成立了善后应急处置小组，与死者家属进行安抚沟通，2022年9月8日，代中公司与死者家属签订书面赔付协议书，同意支付死者家属95万元赔偿金。至9月9日已支付85万元，尚有10万元待保险赔偿款到账后支付。9月9日，赵成航遗体已在防城港市殡仪馆进行火化。

三、事故造成的损失

事故造成1人死亡，初步估计造成直接经济损失约96万元。

四、事故发生的原因分析和事故性质

赵成航在工作期间，在现场任何人员不知情的情况下，离开工作场所，去向不明。根据公安部门现场勘验检查，初步判断其在没有任何燃气设施入户项目施工活动的恒力海悦城10#楼2单元3层北面阳台外侧护栏墙处不慎坠落至1层地面死亡。

经事故调查组调查确认，赵成航在非工作场所，私自进行与燃气设施入户项目施工无关的活动，因个人原因，造成其意外坠楼身亡。根据《关于生产安全事故调查处理中有关问题的规定》（安监总政法〔2013〕115号）第二条“《条例》第二条所称生产经营活动，是指在工作时间和工作场所，为实现某种生产、建设或者经营目的而进行的活动，包括与工作有关的预备性或者收尾性活动。”的规定，事故调查组一致认定，此事故为非生产安全事故。

恒力海悦城“9·2”高处坠落事故调查组

2022年10月19日