

# 上海电力安装第一工程有限公司 “8·25”非生产安全事故调查报告

2022年8月25日10时许，在朝阳区高碑店地区华能北京热电有限责任公司厂区内发生一起工人死亡事件，造成1人死亡，用人单位按照工伤事故赔付死者家属186.5万元。

接事件报告后，区应急局、公安朝阳分局等有关部门领导立即赶赴现场，组织指导善后工作。依据《生产安全事故报告和调查处理条例》和朝阳区政府的授权，区应急局、公安朝阳分局、区总工会、区司法局、区人力社保局等部门组成生产安全事故调查组，同时邀请区纪委区监委参与事故调查，按照“四不放过”和科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效的原则，全面开展事故的调查处理工作。

## 一、基本情况

### （一）相关单位情况

华能北京热电有限责任公司（以下简称“北京热电公司”），统一社会信用代码：91110000X26000551M，公司类型为有限责任公司（台港澳与境内合资），住所为北京市朝阳区高碑店路南，法定代表人王世伟。经营范围：电力供应；建设经营电厂及有关工程，包括筹集国内外资金、进口成套、配套设备、机具以及为电厂建设运行提供三材、燃料、材料；热力供应。

上海电力安装第一工程有限公司（以下简称“上海电力公司”），统一社会信用代码：913101101334303383，公司类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），住所为上海

市杨浦区隆昌路 235 号，法定代表人施广明。经营范围：各类工程建设活动；建筑劳务分包；施工专业作业等。电力工程施工总承包一级资质；安全生产许可证有效期至 2022 年 11 月 25 日。

## （二）项目基本情况

2021 年 1 月 1 日，北京热电公司将二期、三期燃机机组机务、热控、电气设备的巡检维护工作发包给上海电力公司，双方签订了《2021 年至 2023 年二期、三期燃气 - 蒸汽联合循环机组外委维护合同》。

## （三）事发管沟基本情况

事发位置位于北京热电公司东侧地下管沟内，管沟全长约 810 米，宽 5 米，高度 3.65-4.5 米，管沟设置出入口 4 个，通风口 9 个（含出入口）。管沟内主要敷设热网管道，该热网管道将北京热电公司二期供热机组热网水输送至厂区外市政热力管网。

## 二、事故经过

2022 年 8 月 25 日 8 时许，上海电力公司按照工作计划安排朱海成（男，48 岁，辽宁人）、逯波、胡延杰 3 名工人到北京热电公司厂区东侧二期热网管沟内进行日常巡检工作。

8 时 17 分许，3 名工人到达作业现场，按照要求对管沟进行通风、检测合格后，班组长朱海成带领胡延杰两人携带气体检测仪等设备通过 2 号机力塔西侧出入口进入管沟内进行巡查。朱海成沿管沟向北巡查，胡延杰向南巡查，逯波在地面负责现场监护工作。

8 时 38 分许，逯波与朱海成失去联系，随后通知胡延杰沿管沟向北寻找。同时，逯波通知公司启动应急预案，组织人员

进入管沟进行寻找。

10 时许，逯波和韩志敏寻找至管沟北侧（距离入口位置约 315 米处）时发现朱海成，但已无意识，立即通知地面人员进入管沟展开救援，并拨打 120 急救电话。

10 时 55 分许，救援人员将朱海成抬至地面，立即进行心肺复苏急救。

11 时 05 分许，120 急救车到达现场，将朱海成送至民航总医院进行抢救。

16 时 26 分许，朱海成经医院抢救无效死亡。

### 三、事故性质

事故发生后，公安机关委托北京盛唐司法鉴定所对朱海成进行尸表检验，死因鉴定。

根据北京盛唐司法鉴定所出具的《司法鉴定意见书》（京盛唐司鉴所[2022]病鉴字第 601 号）鉴定意见：“不排除朱海成猝死。”

鉴于上述原因分析，根据安全生产有关法律、法规的规定，调查组认定，朱海成的死亡与上海电力公司、北京热电公司安全生产管理不存在必然联系，此起事件不属于一般生产安全事故。