海南泰坤混凝土有限公司“1·9” 一般高处坠落事故调查报告

2022年1月9日，海南泰坤混凝土有限公司发生一起高处坠落事故，造成一人死亡。为尽快查明事故原因，认定事故性质和责任，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关规定，经报洋浦管委会批准，决定成立事故调查组，对此次事故进行全面调查。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘验、技术鉴定、调查取证和综合分析，查明了事故经过、原因、人员伤亡情况和直接经济损失，认定了事故性质和责任，提出相关的处理建议。

一、基本情况

（一）事故相关企业和个人概况

1、海南泰坤混凝土有限公司（以下简称海南泰坤公司），统一信用代码为914603006989429043，公司类型为有限责任公司，法定代表人为王德章，成立日期2010年03月09日，住所为洋浦经济开发区新都工业园，经营范围：混凝土、预拌砂浆的生产，混凝土泵送服务及设备租赁服务，机制砂的生产与销售。

2、吴力富，男，50岁，身份证号码*****，户籍为山西省孝义市，持有叁级肢体残疾人证（见附件1），

系事故死者，为海南泰坤公司昌江核电站项目员工。

（二）人员伤亡和直接经济损失

事故造成吴力富 1 人死亡，直接经济损失约 120 万元人民币。

二、事故发生经过以及救援情况

事发前，因临近过年，吴力富便从昌江来到洋浦，居住在海南泰坤混凝土有限公司厂区宿舍内，等着老乡任玉才等人放假一起回山西孝义的老家过年。

2022 年 1 月 9 日下午，李建忠在制砂场内的工具箱存放处休息时，吴力富走向李建忠询问李建忠是做什么工作的，李建忠回答他是维修工，然后吴力富跟李建忠说他这几天闲着，询问李建忠有没有活干。李建忠回答说制砂场不常生产，维修的活不多，李建忠就离开了。

17 时 00 分，在打扫卫生的普工薛四的从沙场内往外走时看到吴力富躺在制砂机运输皮带下方地面上，便大声呼喊。在附近的李建忠等人听到呼喊声也跑到了制砂机运输皮带下方的位置，当时薛四的在吴力富旁不停的呼叫吴力富，吴力富没有回应。在场人员立即拨打了 120 急救电话，同时李建忠向公司生产总调度宋旭阳报告事故情况。公司的仓库管理员张海玉知道情况后也打电话向公司负责人张孝春报告事故情况。

17 时 02 分，接到消息的公司副总史晓龙等人陆续赶到了事发现场，因不知道吴力富伤情如何，在场人员不敢挪动

吴力富，等待医护人员的到来检查。

17时20分，洋浦医院救护车到达事发现场，医生做了初步检查后判断吴力富脑部受伤，伤情严重，洋浦医院无法医治，让在场人将吴力富送到儋州西部中心医院救治。之后，海南泰坤公司安排车辆将吴力富送往儋州西部中心医院救治。经医院抢救无效，吴力富于1月10日16时00分死亡。

（三）事故善后情况

事故发生后，海南泰坤公司积极处置善后事宜，第一时间与吴力富家属沟通协调，并主动安排吴力富家属来到洋浦处理事后工作。2022年1月16日，海南泰坤公司与吴力富家属签订了《民事赔偿协议书》，由海南泰坤公司一次性向吴力富家属支付补偿款120万元人民币。

三、事故相关情况

（一）事故制砂场生产情况

经调查，事故现场位于海南泰坤公司制砂场，事发当天制砂场因为无生产所需原料处于停产状态。

（二）吴力富工作情况

经调查，吴力富此前在海南泰坤公司昌江核电站内的项目干杂活，因临近过年，他本人从昌江来到洋浦，住在海南泰坤公司厂区宿舍，等待同乡放假一同回老家过年。事发当天制砂场管理员任玉才和海南泰坤公司相关管理人员并未安排吴力富从事任何工作。且吴力富腿部残疾，行走不便，海南泰坤公司在此前也并未安排吴力富从事特殊性作业。

四、事故原因及性质认定

（一）事故原因

经对事故现场进行勘察以及对事故相关人员进行询问，事故原因为吴力富在事发当天私自拿着卷尺到制砂机运输皮带处进行测量，过程中从制砂机运输皮带处摔落至地面受伤，经送医院抢救无效死亡。

（二）事故性质

事发当天制砂场处于停产状态，且海南泰坤公司相关负责人并未安排吴力富从事任何作业，当天吴力富的作业属于个人行为。

经调查认定故该事故属于一起意外死亡事故。

五、事故责任的认定和处理建议

吴力富在事发当天私自拿着卷尺到制砂机运输皮带处进行测量，过程中从制砂机运输皮带处摔落至地面受伤，经送医院抢救无效死亡。应对本起事故负直接责任，鉴于其已经死亡，建议免于追究其责任。