贵港市广凯麻业有限公司“8.20”伤亡事故调查报告

2022年8月20日10时20分许，在贵港市广凯麻业有限公司发生一起人员伤亡事故，造成1人死亡。直接经济损失约97万元。

事故发生后，依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规，港北区人民政府成立了贵港市广凯麻业有限公司“8.20”伤亡事故调查组（以下简称“事故调查组”），由区政府办公室、区应急局、区工信局、园区管委会、贵城街道办、市公安局狮子岭派出所、区人力资源社会保障局、区总工会等单位派员参加，全面负责事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和坚持“科学严谨、实事求是、依法依规、注重实效”的原则，通过现场勘验、查阅资料、调查取证、综合分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对事故责任单位和责任人的处理以及事故防范、整改措施建议。

一、基本情况

（一）贵港市广凯麻业有限公司概况

名称：贵港市广凯麻业有限公司，类型：有限责任公司

（自然人独资），法定代表人：张某平，经营范围：一般项目：产业用纺织制成品生产；棉、麻销售；针纺织品销售；针纺织品及原料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），成立日期2015年01月26日，营业期限2015年01月26日至2045年01月25日。从业人员20多人。2022年7月下旬停产。2022年8月中旬搬迁。

（二）贵港市港北区张建货物运输服务部概况

贵港市港北区张建货物运输服务部，类型：个体工商户，经营者：张某平，组成形式：个人经营，注册日期：2019年3月28日，经营场所：贵港市港北区七里桥路。经营范围：普通货物道路运输服务；普通货物装卸、搬运服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）登记机关：贵港市港北区市场监督管理局。

（三）重型半挂牵引车及重型平板半挂车概况

号牌号码：桂R16XXX，车辆类型：重型半挂牵引车，所有人：张某平，住址：江西省宜春市宜丰县黄岗山垦殖场古阳寨分场，使用性质：货运，品牌型号：乘龙牌LZ4250MDB，核定载人数3人，总质量24995kg，整备质量9300kg，准牵引总质量39500kg，外廓尺寸6878*2495*3700mm，强制报废期止：2026年1月5日。检验有效期至

2023年1月。张某平持中华人民共和国道路运输经营许可证，桂交运管许可贵字45080001XXXX号，证件有效期至2026年7月14日，业户名称：张某平，地址：江西省宜春市宜丰县，经济性质：个体，经营范围：普通货运。桂R16XXX重型半挂牵引车挂靠在贵港市港北区张建货物运输服务部。

号牌号码：桂RDXXX挂，车辆类型：重型平板半挂车，所有人：覃某青，住址：广西贵港市港北区西江园路，使用性质：货运，品牌型号：中集牌ZJV9400JPSZ,总质量：40000kg，整备质量6200kg,核定载质量：33800kg外廓尺寸12980*2550*3060mm，强制报废期止：2032年11月24日。检验有效期至2032年11月。覃某青持中华人民共和国道路运输经营许可证，桂交运管许可贵字 450802002XXX号，证件有效期至2024年11月12日，业户名称：覃某青，地址：广西贵港市港北区西江园路，经济性质：个体，经营范围：普通货运。

二、事故发生经过和事故救援处置情况

2022年8月20日，上午8时许，张某平开着桂R16XXX重型半挂牵引车牵引桂RDXXX挂重型平板半挂车到贵港市广凯麻业有限公司拉进口麻。覃某青一个人开摄车把进口麻装上13米的重型平板半挂车。10时许，覃某青和张某平俩人把车装好。张某平独自一人把车上的绑带绑好。这时，张某平接到银行的电话，需要马上到银行办事。张某平便打电话叫来梁某伟开车拉货。梁某伟独自一人将平板车开去新厂。10时20分许，覃某青开面包车到新厂时，发现梁某伟躺在平板车尾部旁，且看到地上掉落了4捆进口麻，其中有一捆压在梁某伟的双腿上，梁某伟戴的安全帽掉落在地上。梁某伟用来解绑带的铁棍也掉落在地上。覃某青立即叫人过来帮忙。覃某青和一名工人把压在梁某伟腿上的进口麻移开，并把梁某伟移到平地上。覃某青呼喊梁某伟，梁某伟没有反应。覃某青就叫那位工人打120电话。覃某青立即电话告知张某平梁某伟被砸昏迷一事，紧接着覃某青就对梁某伟做心肺复苏，对其进行抢救。抢救了大概5多分钟，梁某伟无任何反应。10时29分覃某青又再次拨打了120的电话。因新厂区与外部水泥路相连的路段坑坑洼洼，救护车进来有难度。覃某青叫人帮忙把梁某伟搬到面包车上，并把梁某伟转运到赛尔康东门水泥路段。10时50分，120救护车到达赛尔康东门路段。医护人员把梁某伟转移到120救护车上，一边抢救，一边赶往贵港市人民医院。覃某青跟随120救护车一起到达贵港市人民医院。在救护车上，医生叫覃某青马上通知家属。11时30分许，张某平将梁某伟的老爸送到贵港市人民医院，并向港北区应急管理局报告事故情况。经过医护人员的抢救，13时23分，梁某伟经抢救无效死亡。事故善后工作开展迅速，处置得当，对死者家属安抚及时，事故赔偿合理，社会秩序稳定。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

（一）事故造成的人员伤亡情况

死者姓名：梁某伟，男。系张某平临时叫过来开车的司机。

（二）直接经济损失情况

依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）等标准和规定统计，核定事故直接经济损失约97万元。

四、事故发生的原因和事故性质

经事故调查组现场勘验、调查取证、综合分析，该事故原因和性质认定如下：

（一）直接原因

物的不安全状态和人的不安全行为交集，导致伤亡事故的发生。

1.梁某伟开着载满货物的重型半挂牵引车，经过新厂前一段泥泞坑洼颠簸的路段。到达新厂时，重型平板半挂车尾部的货物已发生移位倾斜。重型平板半挂车停泊地不平，重型平板半挂车尾部左边143cm，右边148cm。货物高度225cm。车辆与货物总高370cm。每一捆货物重约200公斤。

2.梁某伟安全意识淡薄，未对重型平板半挂车货物进行隐患排查，未能及时发现重型平板半挂车尾部的货物已发生倾斜，对装卸车安全知识不足，且在周边无其它人员协助的情况下，擅自用铁棒打开绑带扣，导致货物滑落，被滑落的进口麻砸到头部，且双腿被进口麻压住，无法自救，造成事故。

（二）间接原因

1.未按规定建立健全并落实全员安全生产责任制，未组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程。

贵港市港北区张建货物运输服务部未按规定建立健全并落实全员安全生产责任制，未组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程，未明确各岗位在安全生产方面应做的工作和应负的责任。未组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，及时消除生产安全事故隐患，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款的规定。

2.未按规定组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划。

未按规定制定从业人员安全生产教育和培训计划，未开展从业人员安全生产教育和培训，从业人员缺乏工作所需的安全生产知识，不具备辨识事故隐患风险或者其他不安全因素的能力，事故预防和应急处理能力不强。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款的规定。

3. 未按规定制定并实施生产安全事故隐患排查治理制度。

张某平未按规定制定落实生产安全事故隐患排查治理制度，

未开展风险评估，未开展危险因素排查。违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第一款的规定。

(三) 事故性质

经调查，认定贵港市广凯麻业有限公司“8.20”伤亡事故是一起生产安全责任一般事故。

五、事故责任认定及对事故责任者的处理建议

(一) 事故责任认定

1.贵港市港北区张建货物运输服务部。未依照《中华人民共和国安全生产法》的规定保证安全生产所必需的资金投入，致使生产经营单位不具备安全生产条件，未按规定建立健全并落实全员安全生产责任制，未组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程。未按规定组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划。未组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，采取技术、管理措施，及时消除生产安全事故隐患，导致发生生产安全事故。违反了《中华人民共和国安全生产法》第四条、第二十八条第一款的规定，对事故负有责任。

2.经营者张某平。未履行《中华人民共和国安全生产法》规定的安全生产管理职责，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条规定，对事故负管理责任。

3.梁某伟。安全意识淡薄，未接受安全生产教育和培训，未对重型平板半挂车货物进行检查，未能及时发现重型平板半挂车尾部的货物已发生倾斜，在未采取有效安全措施的情

况下，凭经验，用铁棒打开绑带扣，导致货物滑落。违反了《中华人民共和国安全生产法》第五十七条、第五十八条的规定。对事故负有直接责任。

(二) 对事故责任者的处理建议

1.贵港市港北区张建货物运输服务部。因贵港市港北区张建货物运输服务部为个体工商户，根据《中华人民共和国民法典》相关规定，个体工商户属于自然人范畴，故应以营业执照上登记的业主为当事人，并承担相应的法律责任。根据《中华人民共和国安全生产法》第九十三条的规定，建议由应急管理部门对贵港市港北区张建货物运输服务部经营者张某平处二万元以上二十万元以下的罚款。

2.梁某伟。根据安全生产法律法规的有关规定，应当追究责任。鉴于其在该起事故中已经死亡，建议免于追究其法律责任。

六、防范措施建议

贵港市广凯麻业有限公司“8.20”伤亡事故的发生，暴露了当前部分生产经营单位在落实安全生产主体责任方面存在的严重问题，教训十分深刻。提出以下事故防范和整改措施：

(一) 严格落实主体责任。

贵港市港北区张建货物运输服务部要深刻吸取事故教训,分析事故原因,查明事故隐患,制定整改方案,落实管控措施,从源头防范类似事故的再次发生。依法完善并落实全员安全生产责任制,应当明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容,加强全员安全生产责任制落实情况的监督考核,保证安全生产责任制的有效落实。要依据国家有关法律法规、国家和行业标准,制定符合本单位实际的安全生产规章制度和安全操作规程。加强安全生产教育,进行全员安全生产培训,确保单位主要负责人、安全生产管理人员具备对安全生产管理能力,从业人员掌握本岗位安全操作技能。强化危险、有害因素的辨识和控制,加强作业过程的安全检查、监管,及时发现安全隐患,堵塞事故漏洞;加强作业现场全过程管理,建立健全并严格落实现场作业管理制度,确保安全。

贵港市广凯麻业有限公司在本起事故中虽然不负有责任,但也要深刻吸取事故教训。进一步落实安全生产主体责任,加强现场管理人员的工作责任心,按照规范要求进行搬迁新厂以及日常现场管理,严格落实生产安全事故隐患排查制度,对检查出的问题和隐患及时整改,及时消除事故隐患。

(二) 自觉服从管理。

从业人员在作业过程中,应当严格遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程,服从管理,自觉接受安全生产教育和培训,掌握本职工作所需的安全生产知识,提高安全生产技能,增强事故预防和应急处理能力。发现事故隐患或者其他不安全因素,应当立即向现场安全生产管理人员或者本单位负责人报告。

(三) 强化安全监管

1.各乡镇街道、园区管委会要落实属地监管责任,明确职责,确保责任到人、到位。要全面进行安全隐患大排查,彻底消除各类事故隐患,认真贯彻落实安全生产法律法规和上级部署,及时发现和纠正各企业安全生产管理存在的问题。

2.有关行业主管部门认真推动安全发展理念,健全安全监管责任制,按照党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责,管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产必须管安全和谁主管谁负责的原则,完善和落实安全生产责任体系。要对事故单位的相关责任人进行约见警示谈话,切实履行安全监管责任,强化安全管理,督促企业落实安全生产主体责任,完善安全生产责任制,加大安全生产监管力度,严防此类事故的再次发生。

贵港市广凯麻业有限公司“8.20”

伤亡事故调查组

2022年10月18日