

湘江新区麓谷街道圣湘生物施工工地 “11·20” 事故调查报告

2022年11月20日11时49分左右，麓谷街道圣湘生物高性能医疗器械产业园项目试剂大楼二楼室内，一名工作人员在进行弱电项目桥架安装时从约1.6米高的脚手架上摔下，抢救无效死亡。

事故发生后，根据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规的规定，岳麓区人民政府批准成立了调查组，由新区应急管理局牵头，新区开发建设局、长沙市公安局高新区分局、高新区总工会、麓谷街道为成员单位，并邀请新区纪检监察工委机关介入事故调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘察、询问谈话、查阅资料、综合分析，调查取证和技术鉴定，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，分析了事故责任，认定了事故的性质，提出了事故防范措施建议。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）事故发生位置

事发地点为在建的圣湘生物高性能医疗器械智能制造产业园项目试剂大楼二楼室内。该楼位于长沙市麓林路682号，岳麓大道与东方红中路交会处东南角。

（二）事故相关单位

湖南长教智能科技有限公司。成立于2011年04月27日，注册地位于湖南省长沙市岳麓区湘岳路10号联晟大厦4楼401房，法定代表人为康刚。企业类型为有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)，营业执照登记机关为长沙市市场监督管理局，统一社会信用代码为91430100574313065T。经营范围：电力工程施工总承包；管道工程施工服务；钢结构工程专业承包；建筑劳务分包（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）等。

（三）弱电项目情况

湖南长教智能科技有限公司为圣湘生物高性能医疗器械智能制造产业园试剂大楼弱电安装工程施工单位，施工范围包含综合布线系统、网络设备安装、视频监控系統、门禁系统等，计划与其他分部工程同步施工。

（四）事故死亡人员情况

死者戴成尧，男，58岁，身份证号43012419640326xxxx，湖南省宁乡市青山桥镇xx村人，系湖南省长教智能科技有限公司员工。

（五）直接经济损失情况

事故造成的直接经济损失约人民币908000元。

二、事故发生经过及善后处置情况

（一）事故发生经过

2022年11月20日早上7时30分左右，湖南长教智能科技有限公司弱电班组进入厂房进行弱电安装作业。上午11时49分左右，弱电班组工人戴成尧在厂房二楼作业时从约1.6米高的脚手架上摔落，失去意识。

（二）事故救援情况

事故发生后，现场工友立即拨打了120电话，并通知了相关单位。12时18分，急救车到达现场进行急救，12时30分送达湖南省财贸医院抢救室进行抢救，13时20分左右医院宣布抢救无效死亡。

（三）善后处置情况

在麓谷街道组织下，湖南长教智能科技有限公司与死者家属积极协商善后事宜，双方于2022年11月21日0时左右达成调解协议，签订了人民调解协议书，赔付现已全部到位。

三、事故原因分析及性质

（一）病史调查情况

2022年8月16日，戴成尧于长沙中西医结合康复医院检验报告单显示：血糖、血压偏高，尿酸异常，心脏功能异常。

（二）院前医疗急救记录

湖南省财贸医院《院前医疗急救出诊单》《院前急救病历单》急救病史主诉记录“患者工友代述一小时前突发心慌伴头晕不慎从高处跌落”，初步诊断“1、呼吸心跳骤停；2、颅脑外伤：颅内出血？脑壳？其他.5、心脑血管意外；心梗？”（详见附件3）

（三）公安死亡证明及居民死亡医学证明（推断）书

长沙市公安局高新区分局麓谷派出所出具的《死亡证明》显示“根据对现场证人、死者亲属、现场视频的调查及分局刑侦大队现场勘查、法医勘验，无明显外伤”。家属对戴成尧死亡原因无异议，因而没有要求进行尸检。以及湖南省财贸医院《居民死亡医学证明（推断）书》证实死者戴成尧死亡原因为呼吸心跳骤停。

（四）现场作业环境及防护情况

死者戴成尧作业位置为圣湘生物高性能医疗器械智能制造产业园厂房室内2楼，吊顶高度约2.4米，坠落前在约1.6米高的架子上作业，作业时头戴安全帽，未临边作业、未高空作业。（见下图）



（五）事故发生的原因和事故性质

经过调查询问、技术分析和查阅门诊病历记录等资料，根据上述因素排除因摔落后头部受撞击导致戴成尧死亡的情况，事故调查组认为心跳骤停死亡应是造成戴成尧死亡的直接原因，该事故为一起非生产安全责任事故。

四、事故防范措施建议

湖南长教智能科技有限公司要切实做好从业人员岗前健康体检，确保员工身心健康；加强员工自身安全防护意识教育，加强作业现场安全防护措施，保障员工劳动安全。

湘江新区麓谷街道圣湘生物施工工地

“11·20”坠亡事故调查组

2022年12月19日