

通用电气医疗系统贸易发展(上海)有限公司 成都分公司“5.27”一般其他伤害事故 调查报告

2022年2月7日，我局接到群众举报称：2021年5月27日14时许，通用电气医疗系统贸易发展(上海)有限公司成都分公司（以下简称通用成都分公司）工程师在自贡市中医医院（卧龙湖分院）调试核磁共振设备时发生一起受伤事故且未向相关部门报告。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令493号）规定，经自贡市人民政府授权成立了通用成都分公司“5.27”一般其他伤害事故调查组（以下简称事故调查组），事故调查组由市应急管理局牵头，市纪委监委、市总工会、市卫健委、高新区生态环境与应急管理局、高新公安分局南湖派出所等单位组成。事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过调查取证、综合分析，查明了事故发生的经过、原因、人员受伤和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，做出了对有关责任单位的处理建议，提出了事故防范措施建议。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）事故单位基本情况

1. 通用成都分公司：统一社会信用代码：9151010068900238XC；类型：外商投资企业分公司；负责人：文智贤（MOON JI HYUN）；经营范围：电气、电子与工业设备、

医疗设备和试验仪器等的安装、装配、测试、调试、维修和保养等；成立日期：2009 年 04 月 28 日；营业期限：2009 年 04 月 28 日至 2025 年 01 月 26 日；营业场所：四川省成都高新西区西芯大道 3 号 3 栋；登记机关：成都高新技术产业开发区市场监督管理局；登记日期：2019 年 10 月 28 日。

（二）事故相关单位基本情况

1. 自贡市中医医院：宗旨和业务范围：为人民身体健康提供医疗与护理保健服务，医疗与护理、医学教学、医学研究、卫生医疗人员培训、技术人员继续教育、保健与健康教育；住所：自贡市大安区马冲口街构叶坝居委会 4 组 59 号；法定代表人：邓昭红；经费来源：核定收支、定额（定项）补助；开办资金：9613 万元；举办单位：自贡市卫生健康委员会；有效期至 2022 年 01 月 10 日至 2027 年 01 月 10 日；登记管理机关：自贡市事业单位登记管理局；机构类别：公益二类。医疗机构执业许可证：登记号 45090347751030411A2101；有效期自 2013 年 01 月 04 日至 2028 年 01 月 03 日；发证机关：自贡市卫生和计划生育委员会；发证日期：2018 年 2 月 13 日。

2. 四川景程医疗科技有限公司（以下简称四川景程公司）：类型：有限责任公司（自然人独资）；住所：自贡市自流井区丹阳大道 2 号普润产业博览城一期一批次 A1 1-4 房；法定代表人：萝莉；注册资本：壹仟万元整；成立日期：2015 年 06 月 30 日；营业期限：2015 年 06 月 30 日至长期；经营范围：医疗器械研发、批发兼零售等。登记机关：自贡市自流井区行政审批局；登记日期：2020 年 05 月 20 日。医疗器械经验许可

证：许可证编号：川自食药监械经营许 20150005 号；经营方式：批发；有效期限至 2025 年 07 月 28 日；发证部门：四川省自贡市市场监督管理局；发证日期 2020 年 07 月 29 日。

（三）合同签订情况

1. 2020 年 6 月 27 日，自贡市中医医院与四川景程公司签订《自贡市中医医院新院区医疗设备采购项目（第一批）合同书》。

2. 2020 年 7 月 26 日，四川景程公司与成都市胜迈欧科技有限公司（通用电气大中国区医疗集团指定经销商）签订《销售合同》。

二、事故发生经过及应急处置情况

2021 年 5 月 23 日，通用成都分公司工程师李洲和王凯强按照公司经理孙杰的安排，到自贡市中医医院卧龙湖分院对核磁共振设备开展调试工作。2021 年 5 月 27 日 14 时许，李洲和王凯强按计划继续开展调试工作。在调试过程中，李洲在蹲下拾捡自己滑脱在地上的护目镜后起身时脸部与匀场条端部碰撞，造成左下睑裂伤、左眼角膜上皮损伤。李洲受伤后自行到该院住院部接受治疗，2021 年 5 月 31 日治愈出院。李洲受伤后未如实向经理孙杰报告受伤情况，而向孙杰谎称自己家里有急事需请假几天，孙杰遂安排但秋等工程师前往自贡中医医院接替李洲。事故未造成更大的社会影响，也未影响设备调试工作。

三、事故造成的人员受伤和直接经济损失情况

（一）受伤人员信息

姓名	性别	年龄	身份证号码	受伤程度
李洲	男	44 岁	511011*****2333 武汉市武昌区恒安路 2 号华锦苑 603 栋 4 单元 1102 号	轻伤

（二）直接经济损失：0.5 万元。

四、事故原因

（一）直接原因

李洲，通用成都分公司工程师，安全意识淡薄，对调试作业现场风险辨识评估不全面，未规范佩戴防撞帽，在调试核磁共振设备过程中，蹲下拾捡自己滑脱在地上的眼镜后起身时脸部与匀场条端部碰撞，造成左下睑裂伤、左眼角膜上皮损伤。

（二）间接原因

通用成都分公司现场安全管理不到位，公司安全管理人员对李洲风险辨识评估不全面，个人防护用品佩戴不规范等失察。

五、事故性质

经调查认定，通用电气医疗系统贸易发展(上海)有限公司成都分公司“5.27”轻伤事故是一起生产安全责任事故。

六、事故报告情况

1. 2021 年 5 月 27 日，李洲未如实向经理孙杰报告自己受伤情况，而向孙杰谎称自己家里有急事需请假几天。

2. 2021 年 6 月 25 日，公司安全员叶俊龙收到员工谭劲松反映“5.27”李洲受伤情况的邮件，遂向通用中国区安全部负责人项卫作了电话报告。

3. 2021 年 7 月 2 日，项卫打电话向谭劲松核实李洲受伤情况；2021 年 7 月 15 日，项卫收到谭劲松反映“5.27”李洲受

伤情况的邮件。

4. 2021 年 7 月中旬，公司启动调查程序，由项卫具体负责“5.27”李洲受伤情况的调查。项卫分别打电话向孙杰、李洲等人询问“5.27”事故情况。李洲向项卫承认了自己在 2021 年 5 月 27 日受轻伤情况，但未报告自己曾住院治疗。

5. 经理孙杰未认真核实李洲请假的真实原因，未及时发现李洲受伤、治疗情况；在 2021 年 7 月中旬接受项卫调查“5.27”事故情况后，才知晓李洲受轻伤情况。

6. 项卫通过调查查证了“5.27”李洲受伤情况后，作为通用中国区安全部负责人未履行向事故发生地应急部门报告的义务。

六、有关单位履职情况

在此次事故瞒报调查中，通过调查未发现自贡市中医医院、四川景程公司有履职不到位的情况。

七、责任认定及处理建议

（一）责任单位：通用电气医疗系统贸易发展(上海)有限公司。1. 鉴于“5.27”李洲受伤事故属于轻伤事故，按《四川省生产安全事故报告和调查处理规定》（省政府 225 号令）第十八条（二）款之规定，现责成你公司组成事故调查组进行调查，对事故相关责任人员按公司规定处理，《事故调查报告》及处理情况报自贡市应急管理局备案；2. 对瞒报事故的违法行为，建议由自贡市应急管理局依法给予其行政处罚。

（二）责任人员：通用中国区安全部负责人项卫、通用成都分公司工程师售后服务部区域经理孙杰、通用成都分公司安

全经理叶俊龙^①负有向当地应急部门和负有安全监管部门报告的义务。依据《四川省生产安全事故报告和调查处理规定》（省政府 225 号令）第三十二条第（一）项之规定^②，建议由自贡市应急管理局依法给予其行政处罚。

八、整改措施

通用电气医疗系统贸易发展(上海)有限公司。要加强对员工的安全教育培训，切实提高员工安全意识和风险辨识能力；要加强安全生产岗位责任制的落实，强化作业现场的安全检查和督促指导，对员工违规操作行为要及时纠正并制止。

通用电气医疗系统贸易发展(上海)有限公司
成都分公司“5.27”一般其他伤害事故调查组
2022 年 5 月 12 日

①（省政府 225 号令）第六章第四十一条：本规定所称单位负责人是指单位主要负责人、分管安全生产工作的负责人、或者分管有关业务工作的负责人。

②第三十二条：事故发生地与事故发生单位不在同一个县级行政区域的，对事故责任单位和责任人员的行政处罚、行政处分按照下列规定实施；第（一）项：对事故发生单位及其有关责任人员、事故发生地负有事故责任的单位及其有关人员的行政处罚，由事故发生地人民政府或者安全生产监督管理部门、或者有关部门依照法定权限和程序实施；事故发生单位所在地人民政府或者安全生产监督管理部门、或者有关部门应当给予协助。

通用电气医疗系统贸易发展(上海)有限公司成都分公司

“5 27”一般其他伤害事故调查组人员签字表

单 位	职 务	姓 名	是否同意 调查报告	签 字
市应急管理局	副局长	李强集		
市纪委监委	二级主任科员	林元礼		
市总工会	工作人员	余泳光		
市卫生健康委	办公室主任	朱晓东		
市应急管理局	科 长	王朝朝		
市应急管理局	一级主任科员	曾利斌		
市应急管理局	二级主任科员	刘成能		
市应急管理局	科室负责人	游 溢		
高新区应急管理局	执法大队长	黄玉洪		
高新公安分局南湖 派出所	副教导员	杨 杰		

安全生产事故审理移交清单

通用电气医疗系统贸易发展(上海)有限公司成都分公司“5·27”一般其他伤害事故			
编号	名 称	页 码	数 量
1	通用电气医疗系统贸易发展(上海)有限公司成都分公司“5·27”一般其他伤害事故调查组的通知	2	1
2	通用电气医疗系统贸易发展(上海)有限公司成都分公司“5·27”一般其他伤害事故调查组首次会议签到表	2	1
3	通用电气医疗系统贸易发展(上海)有限公司成都分公司“5·27”一般其他伤害事故调举报信息	1	1
4	自贡市12345政务服务热线交办单	30	1
5	询问笔录——自贡市中医院工作人员 王泽军	4	1
6	询问笔录——四川景程公司销售人员 徐胜	4	1
7	询问笔录——GE公司区域经理 孙杰（1、2次）	7	1
8	询问笔录——GE公司安全经理 叶俊龙（1、2次）	6	1
9	询问笔录——GE公司医疗设备工程师 王凯强	3	1
10	询问笔录——GE公司医疗设备工程师 李洲（1、2、3次）	9	1
11	询问笔录——原 GE 公司现场服务工程师 谭劲松	9	1
12	中医院——医疗设备论证会签到表及设备采购清单	3	1
13	中医院——法人证书	1	1
14	中医院——执业许可证	1	1
15	中医院——贵重仪器设备可行性论证报告	6	1
16	中医院——采购合同	11	1
17	中医院——医疗设备安装管理制度	1	1
18	中医院——安全检查记录	18	1
19	中医院——李洲住院病历	24	1
20	景程公司——营业执照	1	1
21	景程公司——经营许可证	2	1
22	景程公司——销售合同	3	1
23	景程公司——情况说明函	1	1

24	GE 公司——营业执照	1	1
25	GE公司——李洲资质	2	1
26	GE公司——王凯强资质	2	1
27	GE公司——安全管理体系	2	1
28	GE公司——孙杰安全责任书	1	1
29	GE公司——李洲安全责任书	1	1
30	GE公司——安全管理人员任命书（叶俊龙）	2	1
31	GE公司——公司负责人安全培训证书	1	1
32	GE公司——安全管理人员培训证书	1	1
33	GE 公司——设备安装方案	158	1
34	GE公司——设备安装完成确认函	1	1
35	GE公司——李洲劳动合同	10	1
36	GE公司——李洲身份证复印件	1	1
37	GE公司——李洲社保缴纳证明	1	1
38	GE公司——李洲安全培训记录	1	1
39	GE公司——安全技术交底	2	1
40	GE公司——现场作业安全指南	224	1
41	GE公司——李洲受伤治疗信息说明	1	1
42	GE公司——现场见证人信息说明	1	1
43	GE公司——公司安全事故事件管理文件	9	1
44	GE公司——防护用品采购领用记录	3	1
45	GE公司——关于李洲受伤事件和调查情况说明	2	1
46	GE公司——核磁共振安装，保养，维修和设备升级安全管理规定	7	1
47	GE公司——指定销售公司	1	1
48	GE公司——EHS事件事故管理程序	9	1
49	GE公司——检查与隐患排查管理程序	5	1
50	GE公司——《上海市实施〈生产安全事故报告和调查处理条例〉的若干规定》等资料	19	1
51	四川省经济合作局——关于妥善处理GE医疗有关诉求的函	3	1