

文昌会文陈丽影鱼塘“4·23” 一般坍塌事故调查报告

2024年4月23日上午10时许，文昌市会文镇边海村委会宝峙村陈丽影鱼塘发生一起坍塌事故，造成1名工人受伤（受伤程度轻微，不构成轻伤），1名工人死亡，直接经济损失约为51万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）《海南经济特区安全生产条例》等有关法律法规规定，文昌市人民政府成立由市应急局、市公安局、市农业农村局、市总工会、市综合行政执法局、会文镇政府等单位组成的文昌会文陈丽影鱼塘“4·23”一般坍塌事故（以下简称：事故调查组）开展事故调查工作。事故调查组邀请市人民检察院、市监察委参加了事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、综合分析，查明了事故经过、原因和人员伤亡情况，认定事故性质，提出了事故防范措施。

经调查认定，文昌会文陈丽影鱼塘“4·23”一般坍塌事故是一起个人鱼塘临时聘请工人开挖沟槽导致围墙底部土层松动，进而围墙倒塌，致使人员伤亡的非生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故相关情况

事故发生鱼塘：位于会文镇边海村委会宝峙村，塘主为陈丽影，陈贻军、陈贻明兄弟于2016年开始租下该鱼塘用于养殖，现由陈贻军、陈贻明兄弟管理。

（二）事故发生经过

2024年4月19日陈贻明与李小明联系，双方口头约定由李小明带人来做鱼塘做挖沟槽和水管安装等工作，价格按照300元每人每天结算。4月21日李小明叫赵才前过来干活，赵才前又叫赵勇过来干活。

2024年4月23日上午7时许，赵才前、赵勇到达鱼塘与陈贻军、陈贻明共计4人一起干活，主要工作是挖沟埋管，挖水沟距离围墙大约30cm。上午10时40分许，围墙突然倒塌了，此时赵才前、赵勇在沟里干活被围墙埋住，在附近干活的陈贻军、陈贻明就马上赶过来。陈贻明就立即打120、119求救，然后到附近喊村民过来帮忙。很快会文镇政府、公安、消防、市人民医院120、村委会等单位部门第一时间赶到现场。赵才前、赵勇11点左右被救出来了，赵勇11点20左右就被救护车拉去市人民医院救治。赵才前继续在现场进行抢救，后续抢救了40分钟左右就抢救无效当场宣布死亡。

（三）人员伤亡情况

本次事故共造成1人死亡，1人受伤（受伤程度轻微，不构成轻伤）。

死者情况：赵才前，男，汉族，1965年1月27日出生，户家庭住址：湖南省双牌县人，生前从事工作：文昌市会文镇边海村委会宝峙村陈丽影鱼塘临时聘请工人。

伤者情况：赵勇，男，汉族，1972年9月17日出生，户家庭住址：湖南省双牌县人，从事工作：文昌市会文镇边海村委会宝峙村陈丽影鱼塘临时聘请工人。

二、事故应急处置情况

事故接报后，文昌市人民政府立即组织应急、公安、消防、卫健、农业农村等部门及会文镇政府开展应急处置工作。各部门和属地镇政府通力协作、密切配合、应急响应及时、救援行动迅速、善后处理平稳有序。

在会文镇政府的协调下，4月26日陈贻军、陈贻明与死者家属签订赔偿协议，相关款项按期支付。

三、事故直接原因

（一）直接原因

事故直接原因是：工人赵才前、赵勇开挖水沟时，由于围墙倒塌，导致人员伤亡的非生产安全责任事故。

（二）原因分析

陈贻军、陈贻明组织动土作业时隐患排查不到位，未发现围墙存在倒塌风险。

四、相关人员及单位存在的主要问题

（一）相关人员

陈贻军、陈贻明。作为鱼塘实际管理方未全面履行安全生产主体责任，未建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，未及时发现并消除事故隐患。

（二）相关部门

文昌市农业农村局。履行水产养殖行业安全监管职责不力，对全市水产养殖户动土作业安全宣传教育培训不到位。

（三）地方政府

会文镇政府。对辖区水产养殖户安全监管不到位，对属地水产养殖户动土作业安全宣传教育培训不到位。

五、对相关人员及相关单位处理建议

（一）对相关人员的处理建议

陈贻军、陈贻明。未全面履行安全生产主体责任，未建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，未及时发现并消除事故隐患，对事故发生负有责任。建议由文昌市农业农村局对其进行约谈。

六、事故防范和整改措施

（一）陈丽影鱼塘要建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，要及时发现并消除事故隐患。

（二）市农业农村局要深刻吸取此次事故教训，举一反三，严格落实水产养殖行业安全生产监管职责，推动落实文昌市安全生产治本攻坚三年行动，督促水产养殖行业生产经营单位认真执行国家有关安全生产的法律法规，履行安全生产的主体责任，及时消除各类隐患，预防和减少生产安全事故的发生。

（三）会文镇政府要严格按照“属地管理”原则，履行好安全监管职责，推动落实文昌市安全生产治本攻坚三年行动，督促辖区内水产养殖行业生产经营单位认真执行国家有关安全生产的法律法规，履行安全生产的主体责任，及时消除各类隐患，预防和减少生产安全事故的发生。

文昌会文陈丽影鱼塘“4·23”

一般坍塌事故调查组

2024年7月17日