

北京华林艺景园林有限公司

“7·20”一般生产安全事故调查报告

2021年7月20日14时15分许，在朝阳区左家庄街道香河园公园内发生一起高处坠落事故，造成1人死亡，直接经济损失约160万元(含赔付死者家属120万元)。

接事故报告后，区应急局、公安朝阳分局等有关部门领导立即赶赴现场，组织指导善后工作。依据《生产安全事故报告和调查处理条例》和朝阳区政府的授权，区应急局、公安朝阳分局、区总工会、区司法局、区人力社保局等部门组成生产安全事故调查组，同时邀请区纪委区监委参与事故调查，按照“四不放过”和科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效的原则，全面开展事故的调查处理工作。

一、基本情况

北京华林艺景园林有限公司，法定代表人王继军，注册住所为北京市密云区南河路4号院5号楼1层6单元101-1，公司类型为有限责任公司（自然人独资），注册资本1000万元。经营范围：城市园林绿化；施工总承包；专业承包；劳务分包等。

2021年2月26日，北京金都园林绿化有限责任公司绿化二大队将朝阳区机场高速沿线树木修剪项目发包给北京华林艺景园林有限公司，双方签订了《树木修剪协议》。协议约定，由北京华林艺景园林有限公司负责朝阳区香河园路绿地、新源里绿地等区域高速路两侧危树、高架桥区间侵限

部位的修剪、沿线干枝死叉及树枝清理、运输、消纳等作业，合同价款 8.5 万元，合同期限 2021 年 3 月 1 日至 2021 年 11 月 30 日。

二、事故经过

2021 年 7 月 20 日 13 时许，北京华林艺景园林有限公司施工现场负责人王国平带领江海元（男，62 岁，河北人）等 4 名工人，在朝阳区左家庄街道香河园公园内进行修剪树枝作业。14 时 15 分许，江海元站在梯子上（梯子高度约 3 米）使用高枝锯修剪树枝时，失稳从梯子上坠落至地面（坠落高度约 3 米），现场负责人王国平立即拨打 120 急救电话，后经 120 急救人员现场确认江海元已死亡。

北京盛唐司法鉴定所出具的《司法鉴定意见书》（京盛唐司鉴所[2021]病鉴字第 660 号）鉴定意见为：“江海元胸部损伤可致其死亡”。

三、事故的原因和性质

（一）事故的直接原因

江海元违章作业，是导致事故发生的直接原因。

经调查，江海元站在梯上进行高处作业时，未正确使用安全带，没有将身上佩戴的安全带系挂在树干等物体上，违反了北京华林艺景园林有限公司制定的《施工养护作业操作规程》第四条：“作业人员站在梯子上进行作业时，应将安全带系挂在梯子所依靠牢固的树干、主权或构筑物构件上，无处系挂安全带的必须设置可靠固定的安全绳，配合安全带使用。”的规定，江海元属违章作业，导致事故发生。

（二）事故的间接原因

1. 北京华林艺景园林有限公司总经理王继军，作为该单位的主要负责人，未严格履行安全生产法定职责，没有及时发现并消除作业人员江海元违章作业的生产安全事故隐患，是导致事故发生的间接原因。

2. 北京华林艺景园林有限公司未严格按照法定要求教育和督促江海元严格执行本单位安全生产规章制度和安全操作规程，未向施工人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施，是导致事故发生的间接原因。

（三）事故的性质

鉴于上述原因分析，根据安全生产有关法律、法规的规定，调查组认定，该起事故是一起一般生产安全责任事故。

四、事故责任分析及处理建议

根据《中华人民共和国安全生产法》等有关法律、法规的规定，调查组依据事故调查核实的情况和事故原因分析，认定下列人员及单位应承担相应的责任，并提出如下处理建议：

（一）江海元违章作业，导致事故发生，对事故发生负有直接责任。鉴于江海元已死亡，故不再追究其责任。

（二）北京华林艺景园林有限公司总经理王继军，作为该单位的主要负责人，未严格履行安全生产法定职责，没有及时发现并消除作业人员江海元违章作业的生产安全事故隐患，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第十八条第（五）项的规定，对事故发生负有管理责任。依据《中

华人民共和国安全生产法》第九十二条第（一）项的规定，建议由朝阳区应急管理局给予王继军处上一年年收入百分之三十罚款的行政处罚。

（三）北京华林艺景园林有限公司未严格按照法定要求教育和督促江海元严格执行本单位安全生产规章制度和安全操作规程，未向施工人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条的规定，对事故发生负有主要管理责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条第（一）项的规定，建议由朝阳区应急管理局给予北京华林艺景园林有限公司罚款的行政处罚。

五、建议和措施

（一）北京华林艺景园林有限公司要严格按照相关法律、法规加强对作业现场人员的安全教育培训，督促作业人员严格执行相关安全操作规程和安全技术交底。

（二）北京华林艺景园林有限公司的各级管理人员应加强对公司各项目作业现场的督促、检查工作，及时发现并消除作业现场各类安全隐患，避免类似事故再次发生。

（三）北京华林艺景园林有限公司要从事故中汲取教训，同时要对事故中其他负有安全管理责任的人员进行处理，并将处理意见报区事故调查组。